

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
(наименование территориального органа МЧС России)

628002, ХМАО-ЮГРА, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 33 т.8 (3467) 35-18-02 ф.8
(3467) 35-18-40 E-mail: gochshm@ugramail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Сургуту

(наименование органа государственного надзора)

г.Сургут ул. Фармана Салманова, 4, тел. 8(3462) 525805, E-mail: ondsurgut@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г.Сургут ул. Фармана Салманова, 4

(место составления акта)

«28» февраля 2014 г.

(дата составления акта)

«11» часов «30» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 27

с «10» февраля по «28» февраля 2014 г. по адресу/адресам: г.Сургут, бульвар Свободы 6.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора города Сургута по
пожарному надзору Ковальского С.В. № 27 от 30.01.2014 г. и ст. 6.1 Федерального закона
от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

нежилое здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия
«Лаборатория Салахова»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней / 6 часов

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности (по городу Сургуту), г.Сургут ул.
Фармана Салманова, 4, т. 8(3462) 525805

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении
выездной проверки) Драгун Дмитрий Михайлович директор Муниципального бюджетного
образовательного учреждения гимназия «Лаборатория Салахова» 04.02.2014 в 10 часов 00
минут.(по доверенности от 28.02.2014 №135)

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Макаров Александр Владимирович инженер отделения
ГПН отдела надзорной деятельности (по г. Сургуту), Ткаченко Иван Иванович инженер
сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности
ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ханты – мансийскому автономному округу – Югре.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к
участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Драгун Дмитрий Михайлович заместитель
директора по АХД Муниципального бюджетного образовательного учреждения гимназия
«Лаборатория Салахова», Власов Михаил Юрьевич директор ООО «Технолоджик»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуальной организации, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- В складских, производственных, административных и общественных помещениях, руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. (п. 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390) (Драгун Дмитрий Михайлович заместитель директора по АХД Муниципального бюджетного образовательного учреждения гимназия «Лаборатория Салахова») - **устранено в ходе проверки;**

- Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначений обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (помещения подвала здания: два помещения вентиляционной, два помещения для хранения лыж, три помещения склада, кладовая тренажерного зала; помещения 1-го этажа здания: помещение для хранения книг в библиотеке, складское помещение телестудии; помещения 2-го этажа здания: складское помещение актового зала, кладовое помещение спортзала; помещения 3-го этажа здания: складское помещение в кабинете №318) (п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390) (Драгун Дмитрий Михайлович заместитель директора по АХД Муниципального бюджетного образовательного учреждения гимназия «Лаборатория Салахова»)- **устранено в ходе проверки;**

- В помещении 3-го этажа стоматологии при имитации ОФП на пожарный извещатель путем подачи ОФП, ППКП не формирует сообщение о пожаре (на извещатели установлен транспортировочный защитный калпак) (п.61, Правила противопожарного режима в Российской Федерации; ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; глава 2, п. 13.14.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; подпункт «и» п. 7.2.1 ГОСТ 53325-2009 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики»)(ООО «Технолоджик») - **устранено в ходе проверки;**

- При имитации неисправности (обрыва) путем извлечения извещателя из посадочного месте в кабинете 1-го №105, ППКП не формирует сообщение о неисправности (обрыв) (п.61, Правила противопожарного режима в Российской Федерации; ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; глава 2, п. 13.14.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; подпункт «б» п. 7.2.1 ГОСТ 53325-2009 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики»)(ООО «Технолоджик»);

- При имитации неисправности (обрыва) путем извлечения извещателя из посадочного месте в кабинете 3-го этажа стоматологии, ППКП не формирует сообщение о неисправности (обрыв) (п.61, Правила противопожарного режима в Российской Федерации; ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; глава 2, п. 13.14.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; подпункт «б» п. 7.2.1 ГОСТ 53325-2009 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики»)(ООО «Технолоджик»);


- Помещение для хранения лыж №1 расположенное в подвале здания не защищено автоматической установкой пожарной сигнализацией (п.61, Правила противопожарного режима в Российской Федерации; ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»)(ООО «Технолоджик») - **устранено в ходе проверки;**

- Помещение для хранения лыж №2 расположенное в подвале здания не защищено автоматической установкой пожарной сигнализацией (п.61, Правила противопожарного режима в Российской Федерации; ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»)(ООО «Технолоджик») - **устранено в ходе проверки;**

5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»)(ООО «Технолоджик») - **устранено в ходе проверки:**
- Помещение кабинета №318 расположенное на третьем этаже здания не защищено автоматической установкой пожарной сигнализацией (п.61, Правила противопожарного режима в Российской Федерации; ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»)(ООО «Технолоджик») - **устранено в ходе проверки:**
- Кладовое помещение кабинета №318 расположенное на третьем этаже здания не защищено автоматической установкой пожарной сигнализацией (п.61, Правила противопожарного режима в Российской Федерации; ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»)(ООО «Технолоджик») - **устранено в ходе проверки:**
- В подвале здания возле женской раздевалки при нажатии кнопки ИПР, ППКП не формирует сигнал о пожаре. (ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»)(ООО «Технолоджик») - **устранено в ходе проверки:**
- В помещениях кабинета телестудии и библиотеки не обеспечен общий уровень звука звуковых сигналов систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения и не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении на расстоянии 1,5 м от уровня пола в здании (ст. 84 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1, п.4.2, п.4.8, п. 7, табл. 2, п.16, п.17 СП 3.13130.2009)(ООО «Технолоджик»);
- При отключении питания, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не срабатывает от резервного источника питания (оповещения не происходит)(ч. 11 ст. 84 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)(ООО «Технолоджик») - **устранено в ходе проверки.**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заклучения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: предписание от 28.02.2014 №27/1/1
6. Другие документы (их копии): распоряжение от 30.01.2014 №27

Подписи лиц, проводивших проверку:


инженер отделения ГПН отдела надзорной деятельности (по г. Сургуту) Макаров
Александр Владимирович

«28» февраля 2014г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Драгун Дмитрий Михайлович заместитель директора по АХД Муниципального бюджетного
образовательного учреждения гимназия «Лаборатория Салахова»
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«28» февраля 2014г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия: 8(3467)397-777